

deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

使用手册

USER'S MANUAL

IRVD 20

感谢你选购我们公司产品

0 71

3 11

此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施

目 录


安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└─ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	4
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└─ 进钞台调整方法	6
└─ 故障自诊断	7
└─ 简单的故障检查与排除	8
└─ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。

5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源，按空电总机停止。

6. 以上所列故障，在检修时，请务必通知本公司。



技术指标

- 整机重量：4.6kg
- 点钞速度： ≥ 900 张/秒
- 电源：AC220V(1 \pm 10)% 50Hz
- 点钞尺寸：长度65mm，宽度50~110mm
- 电流：0.3A
- 票额厚度：0.075~0.15mm
- 功率： ≤ 80 W
- 进钞容量：15mm
- 保险管电流：2A
- 接钞容量：25mm
- 环境温度：0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C
- 计数显示屏范围：1~999张
- 外形尺寸：298x245x196mm
- 预置数显示屏范围：1~100张

后部结构示意图

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座




代码	内容	代码	内容	代码	内容
E1※	红外异常	E4※	单张或钱币	E7※	红外异常
E2※	纸币异常	E5※	磁头异常	E8※	纸币异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常




常见故障分析及排除





■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>(插好电源插头)</p> <p>1. 电源线插头是否插入插座？</p> |  <p>(开启电源)</p> <p>2. 是否停电或没开开关？</p> |  <p>(请维修人员更换保险管座内的保险丝)</p> <p>3. 保险丝是否已被烧断？</p> |  <p>(调整电压)</p> <p>AC220V±10%</p> <p>4. 使用电源电压是否过低？</p> |
|--|--|---|---|

启停方式失灵

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>(清扫进纱传感器)</p> <p>1. 进纱传感器是否积尘？</p> |  <p>(接好连线)</p> <p>2. 接纱传感器与主电路板连线是否中断？</p> |  <p>(更换传送带)</p> <p>3. 主传送带是否断裂？</p> |  <p>调节螺杆</p> <p>4. 机器是否卡纱？(清除卡纱并调节螺杆)</p> |
|---|---|---|--|

计数不准确

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>调整送纱台位置</p> <p>1. 进纱台位置是否已调试好？</p> |  <p>(清扫左、右计数管)</p> <p>2. 计数传感器是否积尘？</p> |  <p>(更换橡胶配件)</p> <p>3. 阻力皮、捻纱轮是否严重磨损？</p> |  <p>(按正确的放纱方法操作)</p> <p>4. 放纱是否正确？</p> |
|---|--|---|---|

识别不准

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <p>重新选择您需要的功能键</p> <p>1. 功能是否选择正确？</p> |  <p>更换</p> <p>2. 宽度槽形光栅是否失效？</p> |  <p>调整</p> <p>3. 磁性传感器间隙是否不对？</p> |  <p>更换即可</p> <p>4. 荧光管是否老化？</p> |
|--|---|---|--|

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

2. 当拾钞轮磨平时，会造成进钞不畅、计数不准，需更换拾钞轮。抽出托钞板，卸下左右侧料架盖板，然后用干抹布擦净拾钞轮的齿纹胶圈，换上新的后再按原样复原即可。

3. 可换体外打钞头，需先卸下打钞头，卸下打钞头后，换上新的打钞头，再按原样复原即可。

保修卡

凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题或特约维修站联系。

发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费劳务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经

收费维修：

保管不当而造成损坏的：

请您能充分享有本公司提供的免费保修服务之

购货日期：____年__月__日

出厂编号	
生产日期	
联系人	
联系电话	
联系人	
联系电话	
发票号码	

客户签字	维修人签字	日期

出厂编号	
生产日期	
联系人	
联系电话	
联系人	
联系电话	
发票号码	

客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

行业标准 GB 16999-2010

